ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2439/UBND-NC V/v công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành	*Quảng Trị, ngày 18 tháng 12 năm 2025*

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- UBND các xã, phường, đặc khu.

Căn cứ khoản 6 Điều 55 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) số 55/2024/QH15 và Điều 43 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH về trách nhiệm công khai thông tin đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2025).

Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá khả năng khắc phục của các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC thuộc diện quản lý về PCCC đã đưa vào hoạt động trước ngày 01/7/2025 do Công an tỉnh và các cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây Dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế) tại:

- Văn bản số 5851/CAT-PC07 ngày 05/12/2025 của Công an tỉnh;

- Văn bản số 4658/SXD-QLHĐXD ngày 01/12/2025 của Sở Xây dựng;

- Văn bản số: 1569/SCT-KTATMT ngày 28/11/2025 của sở Công Thương, Văn bản số: 1759/KKT-QHXD ngày 05/12/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc phân loại, lập danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh công bố danh sách các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày 01/7/2025 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Danh sách các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày 01/7/2025, cụ thể:

- Biểu mẫu số 01: Các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục liên quan đến các giải pháp kỹ thuật về PCCC do cơ quan Công an quản lý, bao gồm: Trang bị hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH; hệ thống điện phục vụ PCCC; nguồn nước chữa cháy *(Có danh sách cơ sở kèm theo)*.

- Biểu mẫu số 02: Các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục liên quan đến các giải pháp kỹ thuật về PCCC do các Cơ quan chuyên môn về xây dựng quản lý, bao gồm: Khoảng cách PCCC; đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ PCCC và CNCH; giải pháp thoát nạn; ngăn cháy, chống cháy lan, chống tụ khói *(Có danh sách cơ sở kèm theo)*.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh) và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải công khai danh sách nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Công an tỉnh; các sở: Xây dựng, Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành lập hồ sơ quản lý, kiểm tra về PCCC, hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu cơ sở thuộc danh sách công bố của UBND tỉnh phải hoàn thành các nội dung quy định tại điểm c khoản 6 Điều 55 Luật PCCC và CNCH.

4. Chậm nhất đến ngày 01/7/2028, các cơ sở thuộc danh sách công bố của UBND tỉnh quy định tại mục 1 của Công văn này phải hoàn thành các nội dung quy định tại điểm c khoản 6 Điều 55 Luật PCCC và CNCH. Đối với cơ sở không thể áp dụng được giải pháp kỹ thuật tương ứng do các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành thì sau ngày 01/7/2028 phải chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở.

Yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cơ sở trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nội dung Công văn này và tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (Cục C07);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bảo

Biểu mẫu số 01

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ

Phân loại cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành liên quan đến các giải pháp kỹ thuật về PCCC do Cơ quan Công an quản lý, bao gồm: Trang bị hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH; hệ thống điện phục vụ PCCC; nguồn nước chữa cháy

(Ban hành kèm theo Văn bản số: 2439/CV-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Trung tâm Điều dưỡng luân phiên Người có công Quảng Trị	Đồng Thuận		X	X			X	Việc trang bị các đầu báo cháy cho hành lang và các phòng dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần. Việc bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
2	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quảng Bình	Đồng Hới	X		X				Việc trang bị các đầu báo cháy cho hành lang và các phòng dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả.	
3	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X		X			Việc lắp đặt bị hệ thống chữa cháy tự động phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
4	Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp	Đồng Hới		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
5	Trường THPT Phan Đình Phùng	Đồng Hới		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
6	Sở Công thương tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X	X				Việc trang bị các đầu báo cháy cho hành lang và các phòng dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần.	
7	Sở Xây dựng Cơ sở 2	Đồng Hới		X	X				Việc trang bị các đầu báo cháy cho hành lang và các phòng dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
8	Khách sạn Riverside	Đồng Hới	X			X			Việc lắp trang bị hệ thống chữa cháy tự động phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
9	Trường Đại học Quảng Bình	Đồng Thuận		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
10	Nhà hàng Chang Chang	Đồng Hới	X		X			X	Việc trang bị các đầu báo cháy cho hành lang và các phòng dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả. Việc bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
11	Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị	Đồng Hới		X	X				Việc trang bị các đầu báo cháy cho công trình dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả.	
12	Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình	Đồng Hới		X				X	Việc bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
13	Công ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình-Showroom Quang Trung	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt hệ thống đường ống xuyên qua tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, không bảo đảm an toàn	
14	Công ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình-Showroom Hữu Nghị.	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt hệ thống đường ống xuyên qua tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, không bảo đảm an toàn	
15	Đại lý ô tô Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt hệ thống đường ống xuyên qua tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, không bảo đảm an toàn	
16	Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đức Hùng - Showroom MG Quảng Bình	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt hệ thống đường ống xuyên qua tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, không bảo đảm an toàn	
17	Công ty cổ phần Toyota Quảng Bình	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt hệ thống đường ống xuyên qua tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, không bảo đảm an toàn	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
18	Công ty TNHH- MTV Petrolimex Quảng Trị	Đồng Hới		X	X	X			Việc lắp đặt phải tháo bỏ toàn hệ trần giả của các khu vực	
19	Công ty cổ phần bao bì Phong Nha	Đồng Thuận	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
20	Khách sạn CKC Thiên Đường	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
21	Công ty cổ phần xí nghiệp may Hà Quảng	Đồng Thuận	X		X	X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
22	Khách sạn AMANDA	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
23	Trường mầm non Lộc Ninh	Đồng Thuận		X	X				Việc trang bị các đầu báo cháy cho các khu vực dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần của khu vực và gây hư hỏng hoàn toàn trần giả	
24	Trường mầm non Bảo Ninh	Đồng Hới		X	X				Việc trang bị các đầu báo cháy cho các khu vực dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần của khu vực và gây hư hỏng hoàn toàn trần giả	
25	Trường mầm non Nam Lý	Đồng Hới		X	X				Việc trang bị các đầu báo cháy cho các khu vực dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần của khu vực và gây hư hỏng hoàn toàn trần giả	
26	Trường mầm non Đức Ninh Đông	Đồng Hới		X	X				Việc trang bị các đầu báo cháy cho các khu vực dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần của khu vực và gây hư hỏng hoàn toàn trần giả	
27	Nhà máy gạch Ceramic Đồng Hới – Công ty Cổ phần gốm sứ và xây dựng Coseveco	Đồng Thuận	X		X				Cơ sở hoạt động không hiệu quả, có dự kiến dừng hoạt động	
28	Viễn thông Quảng Trị	Đồng Hới		X		X			Việc lắp trang bị hệ thống chữa cháy tự động phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
29	Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
30	Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống; phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường, như vậy sẽ gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
31	Khách sạn Hạnh Phúc	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
32	Khách sạn Hoàng Linh	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
33	Khách sạn Hưng Thịnh	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
34	Khách sạn Năm Long I	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
35	Khách sạn Trường Sơn	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
36	Khách sạn Thúy Nga	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
37	Khách sạn Quang Trung	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
38	Khách sạn SIC	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
39	Khách sạn Khánh Huyền	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
40	Khách sạn Thúy Dung	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
41	Nhà nghỉ Hải Đăng	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
42	Khách sạn Mỹ Quang	Đồng Hới	X					X	Không còn diện tích đất để thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
43	Khách sạn Tân Bình I	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
44	Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình	Đồng Hới	X			X			Việc trang bị hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
45	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình	Đồng Hới	X		X	X			Việc trang bị các đầu báo cháy cho hành lang và các phòng dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả. Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
46	Chợ Đồng Hới	Đồng Hới		X		X			Việc lắp trang bị hệ thống chữa cháy tự động phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
47	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình	Đồng Hới		X		X			Việc lắp trang bị hệ thống chữa cháy tự động phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
48	Trường THPT Quang Trung	Phú Trạch		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
49	Trung tâm thương mại Tuấn Việt	Đồng Hới	X			X			Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống; phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường, như vậy sẽ gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
50	Nhà máy gỗ ván MDF2 thuộc Công ty Cổ phần gỗ ván MDF - VRG Quang Trị	Gio Linh	X			X			Việc lắp trang bị hệ thống chữa cháy tự động phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
51	Trường THPT Gio Linh	Gio Linh		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
52	Trường mầm non Gio Quang	Gio Linh		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu trần nhà	
53	Trường mầm non Họa My	Gio Linh		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu trần nhà	
54	Trường mầm non Gio Mỹ	Gio Linh		X					Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu trần nhà.	
55	Xí nghiệp chế biến cơ khí thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị	Gio Linh				X		X	Nhà xưởng sản xuất chính xây dựng đã lâu, qua nhiều giai đoạn. Việc lắp trang bị hệ thống chữa cháy tự động phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
56	Trung tâm y tế khu vực Gio Linh	Gio Linh		X	X			X	Việc trang bị các đầu báo cháy cho hành lang và các phòng dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	
57	Nhà máy sản xuất gạch không nung thuộc Công ty TNHH MTV Hợp Quốc	Gio Linh	X					X	Cơ sở hoạt động không hiệu quả, tạm dừng hoạt động một thời gian dài, hiện hoạt động cầm chừng, không ổn định, dự kiến thời gian tới tạm dừng hoạt động	
58	Trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị (phía Nam)	phường Nam Đông Hà		X		X		X	Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt hệ thống đường ống xuyên qua tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, không bảo đảm an toàn	
59	Kho chứa hàng Công ty TNHH Linh Trang	Nam Đông Hà	X					X	Việc xây dựng bể nước ảnh hưởng đến kết cấu xây dựng của công trình, gây mất an toàn	
60	Nhà máy sản xuất thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Phạm Gia	Nam Đông Hà	X		X	X		X	Việc trang bị các đầu báo cháy cho hành lang và các phòng dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần. Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt hệ thống đường ống xuyên qua tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, không bảo đảm an toàn	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
61	Trường mầm non Sen Hồng (Cụm trung tâm)	Nam Đông Hà		X	X			X	Việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy phải xuyên qua tường, sàn dẫn đến mất an toàn của cấu kiện xây dựng	
62	Trường mầm non Sen Hồng (Cụm Vĩnh Phước)	Nam Đông Hà		X	X			X	Việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy phải đi dây, đường ống xuyên qua tường, sàn dẫn đến mất an toàn của cấu kiện xây dựng	
63	Trường tiểu học Lê Hồng Phong	Nam Đông Hà		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy phải đi đường ống xuyên qua tường, sàn dẫn đến mất an toàn của cấu kiện xây dựng	
64	Trường mầm non Phường 2	Nam Đông Hà		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy phải đi đường ống xuyên qua tường, sàn dẫn đến mất an toàn của cấu kiện xây dựng	
65	Trường tiểu học và THCS Trần Đại Nghĩa (cơ sở 1)	Nam Đông Hà		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy phải đi đường ống xuyên qua tường, sàn dẫn đến mất an toàn của cấu kiện xây dựng	
66	Trường tiểu học và THCS Trần Đại Nghĩa (cơ sở 2)	Nam Đông Hà		X				X	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy phải đi đường ống xuyên qua tường, sàn dẫn đến mất an toàn của cấu kiện xây dựng	
67	Kho vật tư nông nghiệp	Nam Đông Hà	X		X	X		X	Việc trang bị các đầu báo cháy cho hành lang và các phòng dẫn đến phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần. Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt hệ thống đường ống xuyên qua tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, không bảo đảm an toàn	
68	Nhà máy sản xuất thiết bị, cấu kiện thép xây dựng và viên nén năng lượng thuộc Công ty Cổ phần Cát Hưng Thịnh	Nam Đông Hà	X		X			X	Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt hệ thống đường ống xuyên qua tường gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, không bảo đảm an toàn	
69	Chợ Lê Lợi	Nam Đông Hà		X	X				Việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động phải tháo dỡ toàn bộ phần mái che	
70	Chợ Phường 5	Nam Đông Hà		X	X				Việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động phải tháo dỡ toàn bộ phần mái che	
71	Trường TH Võ Thị Sáu	Nam Đông Hà		X				X	Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	
72	Trường Tiểu học Hàm Nghi	Nam Đông Hà		X				X	Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	
73	Trường Tiểu học Đông Lễ	Nam Đông Hà		X				X	Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	
74	Trường Mầm non Hoa Hồng	Nam Đông Hà		X	X			X	Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động gây ảnh hưởng đến kết cấu trần nhà. Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	
75	Trường Mầm non Hương Sen	Nam Đông Hà		X	X			X	Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động gây ảnh hưởng đến kết cấu trần nhà. Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
76	Trường THCS Phan Đình Phùng	Nam Đông Hà		X	X			X	Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động gây ảnh hưởng đến kết cấu trần nhà. Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	
77	Trường THPT Lê Lợi	Nam Đông Hà		X	X			X	Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động gây ảnh hưởng đến kết cấu trần nhà. Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	
78	Kho hàng thuộc Công ty Thành Công 74	Nam Đông Hà	X		X	X	X		Đơn vị thuê kho trên khu đất xảy ra tranh chấp, dự kiến di dời kho đến địa điểm khác.	
79	Kho hàng thuộc Công ty Thiên Bình	Nam Đông Hà	X					X	Không đủ không gian để xây dựng bể nước và trạm bơm chữa cháy	
80	Phòng khám đa khoa Phương Đông	Nam Đông Hà	X					X	Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua vách ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình, đồng thời cơ sở không có diện tích để xây dựng bể nước chữa cháy.	
81	Công ty THHH MTV Hà Tuấn Lan	Nam Đông Hà	X		X			X	Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động gây ảnh hưởng đến kết cấu trần nhà. Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	
82	Khách sạn Hoàng Long	Nam Đông Hà	X					X	Không đủ không gian để xây dựng trạm bơm chữa cháy	
83	Khách sạn Phụng Hoàng	Nam Đông Hà	X					X	Việc trang bị hệ thống hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	
84	Nhà máy gỗ ghép thanh thuộc Công ty TNHH Phương Thảo	Nam Đông Hà	X		X	X	X	X	Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động gây ảnh hưởng đến kết cấu trần nhà. Việc trang bị hệ thống hệ thống chữa cháy động , họng nước chữa cháy vách tường phải lắp đường ống ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.	
85	Chợ Trung Chi	Nam Đông Hà		X	X				Việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động phải thay thế toàn bộ trần giả tại các kiot trong Chợ	
86	Công ty TNHH dược vật tư y tế Bảo Châu	Đông Hà	X		X			X	việc khắc phục ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn; không đủ diện tích để xây dựng bể nước chữa cháy	
87	Trường mầm non Tuổi Thơ	Đông Hà		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy gây ảnh hưởng đến kết cấu	
88	Trường Tiểu học Hùng Vương	Đông Hà		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy gây ảnh hưởng đến kết cấu	
89	Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	Đông Hà		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy gây ảnh hưởng đến kết cấu	
90	Chợ Thuận	Triệu Bình		X	X		X		Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
91	Trường THPT Nguyễn Hữu Thận	Triệu Bình		X				X	Khi lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy gây ảnh hưởng đến kết cấu	
92	Trường THPT Đông Hà	Đông Hà		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
93	Trường TH Nguyễn Tất Thành	Đông Hà		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
94	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Đông Hà		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
95	Chợ trung tâm Diên Sanh	Diên Sanh		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
96	Trụ sở Đảng ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Diên Sanh	Diên Sanh		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
97	Chợ thị trấn Hải Lăng	Diên Sanh		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
98	Chợ Bến Đá	Diên Sanh		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
99	Trường TH&THCS Bùi Dục Tài (Điểm THCS)	Diên Sanh		X				X	Khi lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, nguồn nước phục vụ chữa cháy ảnh hưởng đến kết cấu	
100	Trường THPT Hải Lăng	Diên Sanh		X				X	Khi lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, nguồn nước phục vụ chữa cháy ảnh hưởng đến kết cấu	
101	Trường mầm non Sơn Ca	Diên Sanh		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
102	Chợ Phương Lang	Vĩnh Định		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
103	Chợ Hải Hòa	Nam Hải Lăng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
104	Chợ Hải Tân	Nam Hải Lăng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
105	Chợ Kim Long	Vĩnh Định		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
106	Chợ Cồ lũy	Vĩnh Định		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
107	Trường mầm non Hải Ba	Vĩnh Định		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
108	Trường mầm non Hải Quế	Vĩnh Định		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
109	Trường mầm non Hải xuân	Vĩnh Định		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
110	Trường mầm non Hải Vĩnh	Vĩnh Định		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
111	Trường mầm non Hải Quy	Vĩnh Định		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
112	Trường THPT Trần Thị Tâm	Vĩnh Định		X	X			x	Việc cải tạo gây nguy cơ mất an toàn cho công trình	
113	Trường mầm non Hải Chánh	Nam Hải Lăng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
114	Trường mầm non Hải Hòa	Nam Hải Lăng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
115	Trường mầm non Hải Tân	Nam Hải Lăng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
116	Trường mầm non Hải Sơn	Nam Hải Lăng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
117	Trường mầm non Đông Giang (cơ sở 1)	Đông Hà		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
118	Trường mầm non Đông Giang (cơ sở 2)	Đông Hà		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
119	Trường Mầm non Đông Thanh	Đông Hà		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
120	Trường mầm non Phường 4	Đông Hà		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
121	Trường THCS Hiếu Giang	Đông Hà		X				X	Khi lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu, không có diện tích bố trí bể nước chữa cháy	
122	Ban quản lý nghĩa trang và đón tiếp thân nhân liệt sỹ tỉnh	Đông Hà		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
123	Kho hàng Công ty TNH MTV AK Anh Khoa	Đông Hà	X						Khi lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và hệ thống chữa cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, không có diện tích bố trí bể nước chữa cháy	
124	Khách sạn Bảo Ngọc	Đông Hà	X						Khi lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu, không có diện tích bố trí bể nước chữa cháy	
125	Trường Mầm non Hướng Dương	Đông Hà		X	X				Thẩm duyệt thiết kế về PCCC; lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
126	Trường Mầm non Hoa Sen	Đông Hà		X	X				Thẩm duyệt thiết kế về PCCC; lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
127	Trường Tiểu Học Sông Hiếu	Đông Hà		X				X	Khi lắp đặt hệ thống cấp nước trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
128	Trường MN Triệu Ái	Ái Tử		X	X				Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
129	Trường MN Triệu Giang	Ái Tử		X	X				Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
130	Trường MN Triệu Long	Ái Tử		X	X				Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
131	Trường MN Triệu Thành điểm trường An Tiêm	Triệu Phong		X	X				Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
132	Trường MN Triệu Thành điểm trường Bích La Đông	Triệu Phong		X	X				Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
133	Trường MN Triệu Thành điểm trường Nại Cửu	Triệu Phong		X	X				Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
134	Trường Mầm non Tuổi Hoa	Đông Hà		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động có ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực.	
135	Trường mầm non Hướng Dương	Triệu Phong		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động có ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực	
136	Trường mầm non Triệu Thượng	Triệu Phong		X	X				Khi lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy có ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực. Ngoài ra, cơ sở không có kinh phí để lắp đặt, bổ sung các hệ thống, hạng mục PCCC.	
137	Nhà ở kết hợp kinh doanh	Đông Hà	X					X	Khi lắp đặt hệ thống cấp nước trong nhà, ngoài nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
138	Trung tâm thương mại Lao Bảo	Lao Bảo		x	x	x			Việc khắc phục các tồn tại PCCC sẽ Ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	
139	Trường mầm non Lao Bảo	Lao Bảo		x	x			x	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
140	Trường mầm non Vành khuyên	Lao Bảo		x	x				Việc khắc phục các tồn tại PCCC sẽ Ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	
141	Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh	Khe Sanh		x	x			x	Việc khắc phục các tồn tại PCCC sẽ Ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình; Không đủ diện tích, không gian để xây dựng bổ sung thêm bể nước chữa cháy	
142	Chợ Tân Phước	Lao Bảo		x	x			x	1. Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động phải đục tường để lắp đặt dẫn đến mất an toàn cho cấu kiện xây dựng. 2. Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải bố trí khu vực xây dựng bể nước chữa cháy nhưng hiện tại trong khu vực chợ không đủ diện tích, không gian xây dựng bể nước chữa cháy.	
143	Chợ Tân Long	Lao Bảo		x	x			x	1. Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động phải đục tường để lắp đặt dẫn đến mất an toàn cho cấu kiện xây dựng. 2. Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải bố trí khu vực xây dựng bể nước chữa cháy nhưng hiện tại trong khu vực chợ không đủ diện tích, không gian xây dựng bể nước chữa cháy.	
144	Chợ Hướng Phùng	Hướng Phùng		x	x			x	1. Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động phải đục tường để lắp đặt dẫn đến mất an toàn cho cấu kiện xây dựng. 2. Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải bố trí khu vực xây dựng bể nước chữa cháy nhưng hiện tại trong khu vực chợ không đủ diện tích, không gian xây dựng bể nước chữa cháy.	
145	Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Lập	Hướng Lập		x				x	Việc trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải bố trí khu vực xây dựng bể nước chữa cháy nhưng hiện tại trong khu vực trường không đủ diện tích, không gian xây dựng bể nước chữa cháy.	
146	Trường Mầm non Hướng Phùng	Hướng Phùng		x	x				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động phải đục tường để lắp đặt dẫn đến mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, mất an toàn cho công trình.	
147	Trường Mầm non Hướng Việt	Hướng Lập		x	x				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động phải đục tường để lắp đặt dẫn đến mất an toàn cho cấu kiện xây dựng, mất an toàn cho công trình.	
148	Trường mầm non Tân Long	Lao Bảo		x	x				Việc khắc phục các tồn tại PCCC sẽ Ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	
149	Trường PTDTBT TH và THCS Ba Tầng	A Dơi		x				x	Việc khắc phục các tồn tại PCCC sẽ Ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	
150	Karaoke Tuấn Hưng	Lao Bảo	x			x		x	Việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy, không đủ diệc tích xây bể; lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường gây mất an toàn cho công trình.	
151	Karaoke Tiến Đạt	Lao Bảo	x			x		x	Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động; cấp nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường gây mất an toàn cho công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
152	Khách sạn Cửa Tùng	Cửa Tùng		X	X			X	Chưa lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà. Khi lắp đặt sẽ ảnh hưởng đến kết cấu	
153	Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Nam Quảng Trị	Cửa Tùng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động sẽ ảnh hưởng đến kết cấu	
154	Nội thất Khánh Huỳnh	Cửa Tùng	X		X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động sẽ ảnh hưởng đến kết cấu	
155	Trung tâm tổ chức sự kiện Á Thánh PALACE	Cửa Tùng	X		X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động sẽ ảnh hưởng đến kết cấu	
156	Chợ Hồ Xá 1	Vĩnh Linh		X	X		X		Khi cải tạo lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy sẽ ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
157	Chợ Bến Quan	Bến Quan		X	X				Khi cải tạo lắp đặt hệ thống báo cháy tự động sẽ ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
158	Trường THPT Vĩnh Linh	Vĩnh Linh		X	X				Khi cải tạo lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, sẽ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
159	Trường TH và THCS Trung Nam (Cụm Thủy Trung)	Vĩnh Hoàng		X	X			X	Khi cải tạo lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy sẽ ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
160	Chợ Ngã Tư Sòng	Hiếu Giang		X	X			X	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà hỏng. Khi thay thế ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
161	Trường THPT Chế Lan Viên	Hiếu Giang		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
162	Trường mầm non Hoa Sen	Hiếu Giang		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
163	Trường Mầm non Hoa Hồng điểm trung tâm	Hiếu Giang		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
164	Trường mầm non Vành Khuyên điểm trường An Thạch	Hiếu Giang		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
165	Trường mầm non Hoa Phượng điểm trường An Thái	Hiếu Giang		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
166	Trường Mầm non Hoa Phượng điểm trường Tân Hòa	Hiếu Giang		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
167	Trường Mầm non Hoa Phượng điểm trường Ba Thung	Hiếu Giang		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bi trí được nguồn kinh phí	
168	Trường mầm non Tuổi Hoa	Hiếu Giang		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
169	Trường Mầm non Vành khuyên điểm trường Trúc Khê	Hiếu Giang		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
170	Trạm y tế Thanh An	Hiếu Giang		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
171	Trụ sở UBND xã Hiếu Giang	Hiếu Giang		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
172	Trụ sở Đảng ủy xã Hiếu Giang	Hiếu Giang		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
173	Trường mầm non Gio Hải điểm thôn 6	Cửa Việt		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
174	Trường Mầm non Gio Mai	Cửa Việt		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
175	Trường Mầm non Gio Việt	Cửa Việt		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
176	Trường Mầm non Cửa Việt	Cửa Việt		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
177	Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị	Cửa Việt		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
178	Trụ sở UBND xã Cửa Việt	Cửa Việt		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
179	Trụ sở Đảng ủy xã Cửa Việt	Cửa Việt		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
180	Trụ sở Ủy ban MTTQVN xã Cửa Việt	Cửa Việt		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
181	Trường mầm non Gio An	Cồn Tiên		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
182	Trường mầm non Linh Trường số 1	Cồn Tiên		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
183	Trường mầm non Gio Sơn cơ sở 1	Cồn Tiên		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
184	Trường mầm non Linh Trường số 2	Cồn Tiên		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
185	Chợ Nam Đông	Cồn Tiên		X	X			X	Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà hỏng. Khi thay thế ảnh hưởng đến kết cấu	
186	Trụ sở UBND xã Cồn Tiên	Cồn Tiên		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
187	Trụ sở Đảng ủy xã Cồn Tiên	Cồn Tiên		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
188	Trụ sở Công an xã Cồn Tiên cơ sở 1	Cồn Tiên		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
189	Trụ sở Công an xã Cồn Tiên cơ sở 2	Cồn Tiên		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
190	Trường Mầm non Triệu An (Điểm chính)	Nam Cửa Việt		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
191	Trường Mầm non Triệu Vân (Điểm chính)	Nam Cửa Việt		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
192	Trường Mầm non Triệu Trạch (Điểm chính)	Nam Cửa Việt		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
193	Trường mầm non Triệu Phước (Điểm chính)	Nam Cửa Việt		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
194	Chợ Bồ Bản	Nam Cửa Việt		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra đã có phương án di dời chợ đến địa điểm mới	
195	Trường Mầm non Trung Sơn (Điểm Trường Kinh Môn)	Bến Hải		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
196	Trường Mầm non Trung Giang (Cụm trung tâm)	Bến Hải		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
197	Trụ sở UBND xã Bến Hải	Bến Hải		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
198	Chợ Kênh	Bến Hải		X	X			X	Khi sửa chữa thay thế hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
199	Kho hàng Công ty TNHH số 1 Nguyễn Phong	Quảng Trị	X		X			X	Cơ sở thuê địa điểm không xác định thời hạn do bên cho thuê có thể chấm dứt cho thuê bất cứ lúc nào. Dự kiến di dời đến địa điểm khác trong thời gian sắp tới, việc khắc phục có thể dẫn đến lãng phí	
200	Nhà hàng Thúy Hoa Viên	Quảng Trị	X		X				Cơ sở sử dụng địa điểm, cơ sở vật chất để kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát theo Biên bản giao khoán cơ sở vật chất đầu tư xây dựng tại vườn ươm công ty đưa vào phục vụ kinh doanh nhà hàng ngày 20/12/2017 của Công ty Cổ phần công trình môi trường đô thị Quảng Trị (thời gian thuê đến 01/01/2027), dự kiến hoàn trả địa điểm trong thời gian tới, việc khắc phục có thể dẫn đến lãng phí; kinh phí đầu tư khó khăn, hạn chế	
201	Trường Mầm non Triệu Nguyên	Ba Lòng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
202	Trường Mầm non Ba Lòng	Ba Lòng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
203	Trường Mầm non Hải Phúc	Ba Lòng		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
204	Trường PTDTBT THCS Pa Nang	Đakrông		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
205	Trường PTDTBT THCS Tà Long	Đakrông		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
206	Mầm non Pa nang	Đakrông			X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
207	Trường tiểu học Tà Long	Đakrông		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
208	Trường tiểu học Cam Lộ	Cam Lộ		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
209	Trường mầm non Bình Minh (điểm trường Mai Lộc 2)	Cam Lộ		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
210	Trường mầm non Sơn Ca	Cam Lộ		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
211	Trường THPT Lê Thế Hiếu	Cam Lộ		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
212	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Cam Lộ		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
213	Trường THPT Cam Lộ	Cam Lộ		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
214	Chợ Của	Cam Lộ		X	X		X	X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện PCCC, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
215	Chợ Phiên	Cam Lộ		X	X		X	X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện PCCC, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
216	Chợ trung tâm Cam Lộ	Cam Lộ		X	X		X	X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện PCCC, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
217	Trại Giam Nghĩa An	Cam Lộ		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
218	Trường Mầm non Măng Non	Cam Lộ		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
219	Trường Mầm non Hoa Mai	Cam Lộ		X	X				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
220	Trường TH và THCS A Bung	La Lay		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
221	Trường Mầm Non A Ngo	La Lay		X	x				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
222	Trường TH và THCS A Vao	Tà Rụt		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
223	Trường tiểu học Tà Rụt	Tà Rụt		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
224	Trường mầm non Húc Nghì	Tà Rụt		X	x				Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ảnh hưởng đến kết cấu	
225	Trường THCS Hướng Hiệp	Hướng Hiệp		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
226	Chợ Đakrông (chợ trung tâm xã Hướng Hiệp)	Hướng Hiệp		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
227	Trung tâm GDNN - GDTX khu vực Đakrông	Hướng Hiệp		X				X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
228	Ủy ban nhân dân xã Hướng Hiệp	Hướng Hiệp		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	
229	Trường mầm non Hoa Lan	Hướng Hiệp		X	X			X	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
230	Trường mầm non Hướng Hiệp	Hướng Hiệp		x	x			x	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
231	Trường mầm non Hướng Hiệp - Điểm trường Ruộng	Hướng Hiệp		x	x			x	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
232	Đảng ủy xã Hướng Hiệp	Hướng Hiệp		x	x			x	Khi lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà ảnh hưởng đến kết cấu, ngoài ra cơ sở không bố trí được nguồn kinh phí	
233	Kho hàng chân, nệm Bình Hưng	Nam Trạch	X		X	X		X	Không có đất để bổ sung bể nước chữa cháy	
234	Cửa hàng, gia công đồ gỗ Quỳnh Hương	Nam Trạch	X		X			X	Không có đất để bổ sung bể nước chữa cháy	
235	Cơ sở ép giấy, phế liệu Lê Thị Xinh	Nam Trạch				X		X	Việc bổ sung bể nước chữa cháy ảnh hưởng đến tải trọng của nền đường dành cho xe chữa cháy	
236	Trường Chính trị Lê Duẩn	Đồng Sơn		X	X			X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
237	Trường THPT Đồng Hới	Đồng Sơn		X	X			X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
238	Chi nhánh chế biến lâm sản và kinh doanh tổng hợp Đồng Hới	Đồng Sơn		X	X			X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
239	Xưởng may Công nghiệp Thăng Long	Đồng Sơn	X			X		X	Cơ sở không bố trí được bể nước đảm bảo phục vụ hệ thống chữa cháy tự động.	
240	Trường THPT Ngô Quyền	Hoàn Lão		X				X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
241	Trường THPT Lê Quý Đôn	Hoàn Lão		X				X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
242	Trường Mầm non Trung Trạch	Hoàn Lão		X	X			X	Cơ sở đã có kế hoạch di dời nên việc khắc phục có thể dẫn tới lãng phí	
243	Trường Mầm non Phong Nha	Phong Nha		X	X			X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
244	Trường THPT Nguyễn Trãi	Phong Nha		X				X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
245	Trường THPT Trần Phú	Bắc Trạch		X				X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
246	Điểm trường thôn 2 Trường Mầm non Bắc Trạch	Bắc Trạch		X	X			X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
247	Trường MN Hải Trạch	Đông Trạch		X	X			X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
248	Trường MN Đồng Trạch	Đông Trạch		X	X			X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
249	Trường MN Đức Trạch	Đông Trạch		X	X			X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
250	Trường TH Hải Trạch	Đông Trạch		X				X	Cơ sở bố trí các hệ thống PCCC gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
251	Trường Mầm non Hưng Bình	Bố Trạch		X	X				Thi công làm mất kết cấu chịu lực	
252	Trường Mầm non Phú Định	Bố Trạch		X	X				Thi công làm mất kết cấu chịu lực	
253	Chợ Quảng Hải	Ba Đồn		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
254	Chợ bán kiên cố Ba Đồn	Ba Đồn		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
255	Chợ xép Ba Đồn	Ba Đồn		x	x				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
256	Trường mầm non Ba Đồn	Ba Đồn		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
257	Trường THPT Lương Thế Vinh	Ba Đồn		X	X			X	Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
258	Trường mầm non Quảng Long	Ba Đồn		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
259	Trường mầm non Quảng Phong	Ba Đồn		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
260	Nhà nghỉ Thiên Phú	Tân Gianh	X		X			X	Việc lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
261	Trường Mầm non Cảnh Hóa	Tân Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
262	Trường Mầm non Liên Trường điểm 2	Tân Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
263	Trường mầm non Quảng Châu	Hoà Trạch		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
264	Trường mầm non Quảng Thanh	Tân Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
265	Trường Mầm non Quảng Tiên	Nam Ba Đồn		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
266	Trường Mầm non Quảng Trung	Nam Ba Đồn		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
267	Trường Mầm non Quảng Tùng	Hoà Trạch		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
268	Trường Tiểu học Quảng Tiên	Nam Ba Đồn		X	X			X	Việc lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà dẫn đến phải bổ sung bể nước chữa cháy cho hệ thống và lắp đặt đường ống xuyên qua sàn, tường; nhưng việc bổ sung bể nước gây mất an toàn cho cấu kiện xây dựng và việc bố trí đường ống cấp nước đi xuyên qua sàn, tường cũng gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
269	Trường Mầm non Cảnh Dương	Hoà Trạch		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
270	Chợ Cảnh Dương	Hoà Trạch		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
271	Chợ Quảng Châu	Hoà Trạch		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
272	Chợ Cảnh Hóa	Tân Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
273	Chợ Quảng Liên	Tân Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
274	Chợ Quảng Thanh	Tân Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
275	Trường THPT Lê Hồng Phong	Nam Gianh		X				X	Việc lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà sẽ dẫn đến phải đi đường ống xuyên qua sàn, tường gây mất an toàn kết cấu công trình	
276	Trường mầm non Quảng Xuân - Điểm trường thôn Thanh Bình	Quảng Trạch		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
277	Trường mầm non Quảng Hưng - Điểm trường thôn Hưng Lộc	Quảng Trạch		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
278	Trường mầm non Quảng Hưng - Điểm trường thôn Hòa Bình	Quảng Trạch		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
279	Trường mầm non Quảng Lộc - Điểm trường thôn Vĩnh Phước	Nam Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
280	Trường mầm non Quảng Lộc - Điểm trường thôn Cồn Sẻ	Nam Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
281	Trường mầm non Quảng Hòa - Điểm trường thôn Thanh Tân	Nam Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
282	Trường mầm non Quảng Hòa - Điểm trường thôn Vĩnh Phú	Nam Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
283	Chợ Quảng Hòa	Nam Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
284	Chợ Mới	Nam Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
285	Trường mầm non QuảngThuận - Điểm 1	Bắc Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	
286	Trường mầm non Quảng Phúc - Điểm 2	Bắc Gianh		X	X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động				Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Hệ thống báo cháy tự động	Hệ thống chữa cháy tự động	Hệ thống điện phục vụ PCCC	Cấp nước phục vụ chữa cháy		
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13
287	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị	Bắc Gianh		X	X				Hiện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị đang xây dựng cơ sở 2 tại Phường Bắc Gianh dự kiến đưa vào sử dụng Quý I/2027, khi cơ sở 2 đưa vào hoạt động sẽ không sử dụng các hạng trên nữa vì vậy việc thực hiện các tồn tại, thiếu sót về PCCC có thể gây lãng phí; đồng thời việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Chủ đầu tư không bố trí được kinh phí	
288	Kho chứa than thuộc Nhà máy Clinker Văn Hóa	Tuyên Hóa	X		X	X			Diện tích kho than lớn hơn diện tích khoang cháy cho phép, không thể thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC.	
289	Chợ Sái (Quảng Trung)	Nam Ba Đồn	X		X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Chủ đầu tư không bố trí được kinh phí	
290	Chợ Quảng Sơn	Nam Ba Đồn	X		X				Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động dẫn đến phải lắp đặt đường ống xuyên qua tường gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Chủ đầu tư không bố trí được kinh phí	
291	Chợ Ròon	Phú Trạch		X	X				Việc bố trí, lắp đặt hệ thống báo cháy của chợ phải phá dỡ trần giả và mái che của chợ	

Biểu mẫu số 02

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ

Phân loại cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành liên quan đến các giải pháp kỹ thuật về PCCC do các Cơ quan chuyên môn về xây dựng quản lý, bao gồm: Khoảng cách PCCC; đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ PCCC và CNCH; giải pháp thoát nạn; ngăn cháy, chống cháy lan, chống tụ khói

(Ban hành kèm theo Văn bản số: 2439 CV-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Trường Cao đẳng Luật miền Trung	Đồng Thuận		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
2	Trường Đại học Quảng Bình	Đồng Thuận		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
3	Nhà nghỉ Hoa Phương	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
4	Hộ kinh doanh Coffee và nhà trọ Kẻ Bàng	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
5	Nhà nghỉ 67	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
6	Nhà trọ 78 Lê Lợi	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
7	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
8	Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
9	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Bình	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
10	Công ty TNHH Phú Thịnh	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
11	Khách sạn Hải Thủy	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
12	Khách sạn Rex	Đồng Hới	X					X	X	- Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục. - Không có đất để làm thang máy chữa cháy thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục. - Việc lắp đặt hệ thống chống tụ khói giếng thang máy phải tháo bỏ toàn bộ trần bao che giếng thang máy thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
13	Khách sạn Sonne hotel	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
14	Phòng khám đa khoa Tân Phước An	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
15	Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
16	Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
17	Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
18	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
19	Tỉnh Đoàn Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
20	Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
21	Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
22	Sở Công thương tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
23	Khách sạn Tân Trường Sơn	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
24	Khách sạn Riverside	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
25	Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cơ sở 2	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
26	Áo cưới Tuấn Lài	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
27	Trung tâm Can Thiệp Đặc Biệt BAMBI - Đồng Hới	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
28	Công ty TNHH Tổng đại lý Bảo hiểm Tân Đạt Thành	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
29	Công ty TNHH Tập đoàn Nhân Phát	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
30	Nhà trọ Tâm Rô	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
31	Điện nước Cường Huệ	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
32	Nha khoa nụ cười xinh	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
33	Nhà hàng Chang Chang	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
34	Trung tâm Điều dưỡng luân phiên Người có công Quảng Trị	Đồng Thuận		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
35	Cửa hàng xe máy Thành Ngân 01	Đồng Thuận	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
36	Cửa hàng xe máy Thành Ngân 04	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
37	Trung tâm gia dụng Lân Thanh	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
38	Nội Thất Hoài Thu	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện do xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
39	Khách sạn CKC Thiên Đường	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
40	Khách sạn Hằng Nga I	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
41	Công ty cổ phần xí nghiệp may Hà Quảng	Đồng Thuận	X			X				Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
42	Khách sạn AMANDA	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, xây dựng thang máy chữa cháy gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
43	Điểm kho ĐK1.KV9 thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
44	Khách sạn Hòa Bình	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
45	Sở Ngoại Vụ Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
46	Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
47	Thư viện tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
48	Khách sạn Anh Linh 2	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, xây dựng thang máy chữa cháy gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
49	Khách sạn Cao Minh	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, xây dựng thang máy chữa cháy gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
50	Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
51	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
52	Khách sạn biển Phú Cường	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
53	Khách sạn Phương Bắc	Đồng Hới	X		X					Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, xây dựng thang máy chữa cháy gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
54	Cửa hàng điện máy Chiến Nguyệt	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
55	Nội thất Thu Hiền	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
56	Thế giới đèn Huy Hoàng	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
57	Trường mầm non Hải Thành	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
58	Trường mầm non Đức Ninh Đông	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
59	Trường mầm non Bắc Lý	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
60	Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
61	Thanh tra tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
62	Thuế tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
63	Khách sạn Luxe	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng cầu thang, gây mất an toàn cho công trình, đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
64	Khách sạn Bamboo Green	Đồng Hới	X					X		Cơ sở không đủ diện tích để bố trí lối thoát nạn đảm bảo quy định	
65	Showroom Omoda và Jeacoo Đồng Hới thuộc Công ty Cổ phần Kim Liên Đồng Hới	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và gây hư hỏng hoàn toàn phần trần giả	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
66	Manli Resort	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và gây hư hỏng hoàn toàn phần trần giả	
67	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình	Đồng Hới	X				X	X		Việc khắc phục ảnh hưởng toàn bộ kết cấu của công trình, gây mất an toàn, công trình không có diện tích để bố trí cầu thang bên ngoài nhà	
68	Ngân hàng Phát Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình	
69	Công ty TNHH Tổng đại lý bảo hiểm An Phúc Thịnh	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích để bố trí thêm cầu thang thoát nạn đảm bảo quy định	
70	Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình	
71	Công ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình-Showroom Quang Trung	Đồng Hới	X						X	Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng	
72	Công ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình-Showroom Hữu Nghị.	Đồng Hới	X					X	X	Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và gây hư hỏng hoàn toàn phần trần giả	
73	Đại lý ô tô Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình	Đồng Hới	X						X	Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng	
74	Chi Cục Hải Quan Khu vực IX	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và gây hư hỏng hoàn toàn phần trần giả	
75	Công ty cổ phần Toyota Quảng Bình	Đồng Hới	X					X	X	Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng, phải tháo bỏ trần giả gây hư hỏng trần giả	
76	Kho bạc nhà nước khu vực XII, phòng nghiệp vụ 2	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và gây hư hỏng hoàn toàn phần trần giả	
77	Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Quảng Bình	Đồng Hới	X					X		Cơ sở không đủ diện tích để bố trí lối thoát nạn đảm bảo quy định	
78	Công ty TNHH- MTV Petrolimex Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng, gây mất an toàn cho công trình	
79	Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
80	Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
81	Bệnh viện Y dược cổ truyền và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bắc Quảng Trị)	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
82	Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới (Trung tâm y tế khu vực Đồng Hới)	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
83	Phòng khám đa khoa Bắc Lý	Đồng Thuận	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
84	Phòng khám đa khoa An Khang	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
85	Phòng khám đa khoa Việt Mỹ	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
86	Phòng khám Sản phụ khoa Song Kim	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
87	Siêu thị Phú Ninh	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
88	Tokyo Life	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
89	Công ty TNHH Vĩnh Hoàng	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
90	Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
91	Bưu điện tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
92	Viễn thông Quảng Bình	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
93	Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
94	Cục thống kê Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
95	Trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
96	Trụ sở lực lượng An Ninh	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
97	Văn phòng Hội nông dân tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
98	Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
99	Báo và Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
100	Viện kiểm sát khu vực 1	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
101	Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
102	Chi cục phát triển nông thôn	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
103	Viện quy hoạch xây dựng Quảng Bình	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
104	Trung tâm viễn thông Đồng Hới	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
105	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
106	Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
107	Chi cục Thủy sản Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
108	Báo và Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
109	Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Trị	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
110	Trụ sở Phòng PC01	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
111	Nhà nghỉ Nhật Lệ cơ sở 1 (PH10)	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
112	Nhà nghỉ Nhật Lệ cơ sở 2 (PH10)	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
113	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
114	Hội văn học nghệ thuật	Đồng Hới		X				X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
115	Khách sạn Royal	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
116	Khách sạn Tường Minh	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
117	Khách sạn White Rose	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
118	Khách sạn WINDY	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
119	Khách sạn Thăng Long	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
120	Khách sạn 68	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
121	Khách sạn Nam Long II	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
122	Khách sạn GOLD COAST RESORT	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
123	Nhà nghỉ dưỡng Hải Đăng (Cục C10 BCA)	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
124	Khách sạn NICE	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
125	Khu nghỉ mát Sun Spa Resort	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
126	Khách sạn Bình Minh	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
127	Khách sạn Hoa Mai 1	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
128	Nhà nghỉ Lotus	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
129	Nhà nghỉ Hoa Mai 2	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
130	Hin's Homestay	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
131	Nhà nghỉ Hoa Mai Plus thuộc Công ty TNHH khách sạn Hoa Mai	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
132	Nhà nghỉ OCEAN	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
133	Nhà nghỉ SKY	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
134	Nhà nghỉ RiverBank	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
135	Nhà trọ Heaven House 1	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
136	Karaoke Khánh Linh	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
137	Nhà hàng Anh Vũ	Đồng Hới	X					X		Công trình hiện hữu không thể bố trí được lối thoát nạn, khi cải tạo sẽ ảnh hưởng đến kết cấu dầm, trụ làm mất tính chịu lực của công trình nên không thể khắc phục	
138	Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị	Đồng Thuận		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
139	Khách sạn Ban Mai	Đồng Thuận	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
140	Khách sạn Sunrise	Đồng Thuận	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
141	Khách sạn Sơn Đoòng	Đồng Thuận	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
142	Khách sạn Thanh Bình	Đồng Thuận	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
143	Khách sạn Hoàng Đạt	Đồng Thuận	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
144	Nhà nghỉ Hữu Nghị	Đồng Thuận	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
145	Trung tâm thanh thiếu nhi Khu vực Bắc Trung Bộ	Đồng Thuận		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
146	Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Bình	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
147	Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
148	Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Bình	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
149	Công ty Bảo Việt tỉnh Quảng Bình	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
150	Công ty bảo việt nhân thọ Quảng Bình	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
151	Khách sạn Hà Nội	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
152	Khách sạn Hạnh Phúc	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
153	Khách sạn Hoàng Linh	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
154	Khách sạn Hưng Thịnh	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
155	Khách sạn Hương Xuân	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
156	Khách sạn Hữu Nghị	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
157	Khách sạn Nam Long I	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
158	Khách sạn Trường Sơn	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
159	Khách sạn Thúy Nga	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
160	Khách sạn VICTOR	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
161	Khách sạn Quang Trung	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
162	Khách sạn The Nest	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
163	Khách sạn 8/3	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
164	Khách sạn SIC	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
165	Nhà trọ Tân Thiên Long	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
166	Khách sạn Khánh Huyền	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
167	Khách sạn Thanh Phúc	Đồng Hới	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
168	Khách sạn Thiên Phú	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
169	Khách sạn Thúy Dung	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
170	Nhà nghỉ Hải Đăng	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
171	Khách sạn Tân Hoàng Minh	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
172	Khách sạn Tứ Quý	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
173	Khách sạn Mỹ Quang	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
174	Nhà nghỉ Hoài Thương	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
175	Khách sạn Hải Âu 2	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
176	Nhà cho thuê Bun Thủy	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
177	Khách sạn Thảo Trang	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
178	Nhà hàng Kim Tuyến	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
179	Peaceful Homestay	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
180	Nhà nghỉ Hồng Nhung	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
181	Homestay Dolphin home	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
182	Nhà nghỉ Ánh Tuyết	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
183	Sở Nội vụ Quảng Bình	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
184	Sở Tư pháp Quảng Bình	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
185	Head Honda Hưng Phát 4	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
186	Trung tâm văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giá thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
187	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể Thao tỉnh Quảng Bình	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giá thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
188	Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình	Đồng Hới		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giá thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
189	Khách sạn Tân Bình 1	Đồng Hới	X					X	X	Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giá, không có đất để làm thang máy chữa cháy thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
190	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình	Đồng Hới		X				X	X	Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giá thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
191	Chợ Đồng Hới	Đồng Hới		X					X	Việc lắp đặt hệ thống hút khói phải tháo bỏ toàn bộ trần giả, trần của các kiot thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
192	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình	Đồng Hới		X				X	X	Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giá thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
193	Trung tâm thương mại Tuấn Việt	Đồng Hới	X						X	Việc lắp đặt hệ thống hút khói phải tháo bỏ toàn bộ trần giả, trần của các kiot thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
194	Khách sạn Tân Bình 2	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
195	Trường Mầm non Sky	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
196	Trường Mầm non An Sinh	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
197	Khách sạn Vĩnh Hoàng	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
198	Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Quảng Bình	Đồng Hới		X				X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
199	Chợ Nam Lý	Đồng Hới		X					X	Việc lắp đặt hệ thống hút khói phải tháo bỏ toàn bộ trần giả, trần của các kiot thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
200	Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Đồng Hới	Đồng Hới		X				X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
201	Trụ sở Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh	Đồng Hới		X				X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
202	Trung tâm tư vấn, Giáo dục và Đào tạo HaLim Edu thuộc Công Cổ phần tập đoàn 76	Đồng Hới	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
203	Trường Mầm non Hoa Hồng	Đồng Hới		X				X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
204	Khách sạn Sam	Đồng Hới	X				X	X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả, không có đất để làm thang máy chữa cháy thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
205	Trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị (phía Nam)	Nam Đông Hà		X				X		Việc khắc phục tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình	
206	Trường MN Sao Mai	Nam Đông Hà		X				X		Việc khắc phục tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình	
207	Ban quản lý nghĩa trang và đón tiếp thân nhân liệt sỹ tỉnh	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
208	Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Trị	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;	
209	Ngân hàng BIDV	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;	
210	Trụ sở tỉnh ủy Quảng Trị	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;	
211	Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam-CN Quảng Trị	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;	
212	Trường mầm non Đông Giang	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
213	Trường Mầm non Đông Thanh	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
214	Trường Mầm non Tuổi Hoa	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
215	Trường mầm non Phường 4	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
216	Trường mầm non Hoa Sen	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
217	Trường THPT Đông Hà	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
218	Spa Emmy	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
219	Nhà sách Thái Anh Đào	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
220	Salon Phong cách	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
221	Mua bán xe cũ Thái Hải	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
222	Shop Thái Lan	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
223	Giấc mơ sữa Việt	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
224	Dụng cụ thể thao 59 Nguyễn Huệ	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
225	QUEEN LOVE	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
226	Shop Xulala	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
227	Cửa hàng thời trang BLUE EXCHANGE	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
228	Công ty in ấn Siêu Việt	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
229	Cửa hàng giày dép 33 Hàm Nghi	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
230	Cửa hàng Hồng Tâm	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
231	Cửa hàng phụ kiện điện tử Huy Tiến	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
232	Cửa hàng thời trang Bảo Anh KIDS	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
233	Cửa hàng vải Loan Anh	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
234	Cửa hàng giày dép BIN HEO	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
235	Cửa hàng thời trang MANSTORE	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
236	Cửa hàng thời trang ÚT	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
237	Cửa hàng thời trang ROYAL	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
238	Cửa hàng thời trang FM	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
239	Cơ sở in ấn Trường Thắng	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
240	Quần áo Elise	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
241	Cơm âm phủ	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
242	Shop Quyền Hồng	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
243	Hộ kinh doanh Lương Phi Hùng	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
244	CT TNHH MTV Minh Giang	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
245	Trường THPT Nguyễn Hữu Thận	Triệu Bình		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
246	Trường THPT Trần Thị Tâm	Vĩnh Định		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
247	Nhà ở kết hợp kinh doanh số 38 Hàm Nghi	Đông Hà	X				X	X	X	Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; không có diện tích đất để đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC	
248	Chợ Thuận	Triệu Bình		X	X	X		X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
249	Công ty TNHH dược vật tư y tế Bảo Châu	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;	
250	Nhà nghỉ Thanh Xuân	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
251	Khách sạn Bảo Ngọc	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
252	Phòng Khám Hoàng Đức Dũng	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;	
253	Phòng khám đa khoa Hồng An	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;	
254	Khách sạn Melody	Đông Hà	X					X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;	
255	Gia dụng tổng hợp 68 Hàm Nghi	Đông Hà					X	X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
256	Khách sạn Hữu Nghị	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
257	VNPT Đông Hà	Đông Hà		X				X		Việc bố trí lối thoát nạn gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; ngoài ra cơ sở không có kinh phí để thực hện	
258	Khách sạn Khải Hoàn	Đông Hà	X				X			Ảnh hưởng đến kết cấu xây dựng, gây nguy hiểm công trình	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
259	Khách sạn Green Hotel	Khe Sanh	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	
260	Khách sạn Khánh Phương thuộc công ty TNHH MTV Sagota Quảng Trị	Khe Sanh	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	
261	Trương mầm non Hiệp Đức	Khe Sanh	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	
262	Khách sạn The Hills	Khe Sanh	X					X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	
263	Trường mầm non số 2 Kim Thạch (Điểm trường chính)	Cửa Tùng		X				X		Việc khắc phục ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
264	Trường mầm non Vĩnh Giang (Điểm trường thôn Tân Mỹ)	Cửa Tùng		X				X		Việc khắc phục ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
265	Trường mầm non Vĩnh Lâm (Điểm trường thôn Tiên Mỹ)	Cửa Tùng		X				X		Việc khắc phục ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
266	Trường Mầm Non Vĩnh Thái (Điểm trường thôn Đông Luật)	Vĩnh Hoàng		X				X		Việc khắc phục ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
267	Trường Mầm non Vĩnh Tú (Điểm trường Thôn Tây 3)	Vĩnh Hoàng		X				X		Việc khắc phục ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
268	Nhà nghỉ dưỡng Cửa Việt	Cửa Việt		X				X	X	Việc khắc phục các cầu thang bộ và hệ thống ống khói cưỡng bức đặt trong nhà gây mất an toàn cho công trình	
269	Nhà hàng tiệc cưới Memory	Hoàn Lão	X					X		Không có đất để làm cầu thang	
270	Chợ Hoàn Lão	Hoàn Lão				X			X	Thi công ảnh hưởng kết cấu công trình (Chợ chuẩn bị cải tạo, khắc phục bây giờ lãng phí)	
271	Khách sạn Thượng Hải	Phong nha						X		Thi công ảnh hưởng kết cấu công trình	
272	Khách sạn Thanh Tâm	Phong nha						X		Thi công ảnh hưởng kết cấu công trình	
273	Trường Mầm non Phong Nha	Phong Nha						X		Thi công ảnh hưởng kết cấu công trình	
274	Xưởng may Công nghiệp Thăng Long	Đồng Sơn	X						X	Thi công ảnh hưởng kết cấu công trình	
275	Karaoke MyNa	Đồng Trạch	X					X		Thi công ảnh hưởng kết cấu công trình	
276	Nhà nghỉ Thanh Phong	Đồng Trạch	X					X		Thi công ảnh hưởng kết cấu công trình	
277	Nhà nghỉ Hoàng Tuấn	Đồng Trạch	X					X		Thi công ảnh hưởng kết cấu công trình	
278	Trường Mầm non Khương Hà	Bố Trạch		X				X		Thi công ảnh hưởng đến kết cấu công trình	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
279	Mầm non Hưng Bình	Bố Trạch		X				X		Thi công ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
280	Trường Mầm non Phú Định	Bố Trạch		X				X		Thi công ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
281	Trường Tiểu học số 1 Hưng Trạch	Bố Trạch		X				X		Thi công ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
282	Trường THPT Hùng Vương	Bố Trạch		X				X		Thi công ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
283	Trường THPT Trần Phú	Bắc Trạch		X				X		Thi công ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
284	Khách sạn Sài Gòn Phong Nha	Phong Nhà	X					X		Thi công ảnh hưởng đến kết cấu công trình	
285	Trường Mầm non Ba Đồn	Ba Đồn		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Không có ngân sách để làm cầu thang thoát nạn ngoài nhà theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
286	Phòng khám Medic	Ba Đồn	X					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Cơ sở không có diện tích đất để bố trí thêm lối thoát nạn khác	
287	Tòa nhà văn phòng (thuộc Công ty TNHH XDTH Trường Lợi)	Ba Đồn	X					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
288	Khách sạn Green	Ba Đồn	X					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
289	Khách sạn Diamond và Karaoke Luxury	Ba Đồn	X					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
290	Trường THPT Lương Thế Vinh	Ba Đồn		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Không có ngân sách để làm cầu thang thoát nạn ngoài nhà theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
291	Trường Mầm non Quảng Long	Ba Đồn		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Không có ngân sách để làm cầu thang thoát nạn ngoài nhà theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
292	Trường Mầm non Quảng Phong	Ba Đồn		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Không có ngân sách để làm cầu thang thoát nạn ngoài nhà theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
293	Karaoke G7	Ba Đồn	x					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
294	Nhà nghỉ Thiên Phú	Tân Gianh	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
295	Trường Mầm non Cảnh Hòa	Tân Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
296	Trường Mầm non Liên Trường điểm 2	Tân Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
297	Trường mầm non Quảng Thanh	Tân Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
298	Trường Mầm non Quảng Tiến	Nam Ba Đồn		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
299	Trường Mầm non Quảng Trung	Nam Ba Đồn		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
300	Trường Mầm non Quảng Thuỷ	Nam Ba Đồn		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
301	Trường Mầm non Liên Trường điểm 1	Tân Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
302	Trụ sở Công an phường Bắc Gianh và Tổ quản lý nhà tạm giữ	Bắc Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
303	Nhà nghỉ Yến Linh	Bắc Gianh	X					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
304	Nhà nghỉ Hướng Dương	Bắc Gianh	X					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
305	Khách sạn Hoàng Lan	Bắc Gianh	X					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
306	Khách sạn Hoàng Gia	Bắc Gianh	X					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
307	Trường mầm non Quảng Phúc - Điểm 2	Bắc Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Cơ sở không có diện tích đất để bố trí thêm lối thoát nạn khác. Ngoài ra, chủ đầu tư không bố trí được kinh phí.	
308	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị	Bắc Gianh		X						Hiện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị đang xây dựng cơ sở 2 tại Phường Bắc Gianh dự kiến đưa vào sử dụng Quý I/2027, khi cơ sở 2 đưa vào hoạt động sẽ không sử dụng các hạng trên nữa vì vậy việc thực hiện các tồn tại, thiếu sót về PCCC có thể gây lãng phí, đồng thời Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
309	Trụ sở làm việc Cơ quan chính quyền xã Quảng Trạch	Quảng Trạch		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
310	Trụ sở làm việc Cơ quan Đảng ủy và Khối mặt trận đoàn thể xã Quảng Trạch	Quảng Trạch		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
311	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Quảng Trạch	Quảng Trạch		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
312	Trường THPT Lê Hồng Phong	Nam Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
313	Trường THPT số 2 Lê Lợi	Nam Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
314	Trường mầm non Quảng Lộc - Điểm trường thôn Vĩnh Phước	Nam Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
315	Trường mầm non Quảng Lộc - Điểm trường thôn Cồn Sẻ	Nam Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
316	Trường mầm non Quảng Hòa - Điểm trường thôn Thanh Tân	Nam Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
317	Trường mầm non Quảng Hòa - Điểm trường thôn Vĩnh Phú	Nam Gianh		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	
318	Văn phòng CIB	Ba Đồn	X					X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Cơ sở không có diện tích đất để bố trí thêm lối thoát nạn khác	
319	Nhà nghỉ Dũng Hồng	Phú Trạch	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
320	Nhà nghỉ Quang Hồng	Phú Trạch	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
321	Nhà nghỉ Biêu Thắm	Phú Trạch	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
322	Nhà nghỉ Hưng Thịnh	Phú Trạch	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
323	Nhà nghỉ Tùng Lâm	Phú Trạch	X					X		Không đủ diện tích đất để làm cầu thang thoát nạn theo đúng quy định tại QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi lần 1 năm 2023 QCVN 06:2022/BXD.	
324	Trụ sở văn phòng làm việc Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình	Phú Trạch		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
325	Trụ sở văn phòng làm việc Trung tâm quản lý hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế Hòn La	Phú Trạch		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình và phải tháo dỡ toàn bộ trần, gây hư hỏng hoàn toàn các trần giả thì xác định đây là trường hợp bất khả kháng không có khả năng khắc phục.	
326	Công ty cổ phần xí nghiệp may Hà Quảng	Đồng Thuận	X		X	X				Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình.	KKT
327	Trường mầm non Quảng Xuân - Điểm trường thôn Thanh Bình	Xã Quảng Trạch		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Ngoài ra, chủ đầu tư không bố trí được kinh phí	KKT
328	Trường mầm non Quảng Hưng - Điểm trường thôn Hưng Lộc	Xã Quảng Trạch		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Ngoài ra, chủ đầu tư không bố trí được kinh phí	KKT

TT	Tên cơ sở (công trình)	Tên xã, phường, đặc khu	Nguồn vốn		Nội dung tồn tại về giải pháp kỹ thuật theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động					Nguyên nhân không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH năm 2024 có hiệu lực thi hành	Ghi chú
			Ngoài ngân sách	Ngân sách	Giao thông phục vụ chữa cháy	Khoảng cách an toàn PCCC	Ngăn cháy, chống cháy lan	Đường lối thoát nạn của công trình	Giải pháp chống tụ khói		
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
329	Trường mầm non Quảng Hưng - Điểm trường thôn Hòa Bình	Quảng Trạch		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Ngoài ra, chủ đầu tư không bố trí được kinh phí	KKT
330	Cửa hàng xăng dầu Vũ Lâm thuộc Công ty TNHH Vũ Lâm	Hoà Trạch	X			X				Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, biên bản nghiệm thu về PCCC đối với công trình cải tạo, nâng cấp 04 bể chứa dầu của cửa hàng đã bị thất lạc nên không xác định được khoảng cách từ bể chứa đến các công trình bên ngoài cửa hàng theo thiết kế ban đầu đã được thẩm duyệt và biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC.	KKT
331	Cửa hàng xăng dầu Thắng Lợi thuộc Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Thắng Lợi	Hoà Trạch	X			X				Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, biên bản nghiệm thu về PCCC của cửa hàng đã bị thất lạc nên không xác định được khoảng cách từ trụ bơm và bể chứa đến các công trình bên ngoài cửa hàng theo thiết kế ban đầu đã được thẩm duyệt và biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC.	KKT
332	Cửa hàng xăng dầu Hoài Hiền thuộc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Huy Duy	Hoà Trạch	X			X				Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, biên bản nghiệm thu về PCCC của cửa hàng đã bị thất lạc nên không xác định được khoảng cách từ trụ bơm và bể chứa đến các công trình bên ngoài cửa hàng theo thiết kế ban đầu đã được thẩm duyệt và biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC.	KKT
333	Trường Mầm non Cảnh Dương	Hoà Trạch		X				X		Việc khắc phục tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng và làm mất tính thẩm mỹ của công trình. Ngoài ra, chủ đầu tư không bố trí được kinh phí	KKT
334	Trường mầm non Tân Long	Lao Bảo		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	KKT
335	Trường mầm non Vành khuyên	Lao Bảo		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	KKT
336	Trường mầm non Lao Bảo	Lao Bảo		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	KKT
337	Trung tâm thương mại Lao Bảo	Lao Bảo		X				X		Việc khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ gây ảnh hưởng kết cấu chịu lực gây nguy hiểm, mất an toàn cho công trình.	KKT
338	Hải Quan Cảng Hòn La	Phú Trạch		X				X		Việc khắc phục các tồn tại trên sẽ gây mất an toàn cấu kiện xây dựng buồng thang, gây mất an toàn cho công trình	KKT
339	Cửa hàng xăng dầu Khánh Linh	Ba Đồn	X				X			Khoảng cách từ bể chứa, cột bơm đến nơi tập trung đông người (trường học) khoảng 25m, không đảm bảo theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020/BCT (quy định 50m). Cơ sở không thể thực hiện các giải pháp để giảm khoảng cách đảm bảo theo quy định	